

Во исполнение приказов № 568 от 25.07.2017г. «Об организации мониторинга в государственных образовательных организациях Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по обеспечению деятельности государственных учреждений Департамента образования города Москвы» и № ПР-01-61/7 от 23.08.2017г.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ	2016-2017	344
	МРСД	31

Дата мониторинга
30.11.2017

Акт № 904-1

мониторинга содержания зданий и территорий

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа №904

Юридический адрес:

Кавказский бульвар дом 16 корп 2

Представитель ГКУ Дирекция ДЮСМ:

главный специалист Селиков А.А

(должность, ФИО)

Представитель образовательной организации:

заместитель директора по управлению ресурсами Родина И.О. 926 172-04-03

(должность, ФИО)

Иные участники (при наличии):

социальный педагог Кочеткова В.В. 905-792-57-31

(организация, должность, ФИО)

провели визуальный осмотр общего состояния здания (помещений) и территорий, с целью выявления дефектов в содержании зданий, сооружений и территорий.

Описание состояния здания, сооружений и территорий

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес объекта (фактический)	ул Бехтерева дом 17А
Тип помещения	отдельно стоящее здание СОШ
Год постройки	1964
Год последнего капитального ремонта	нет
Памятник архитектуры (да/ нет)	нет
Этажность	5
Журналы осмотра имеются, ведутся(да/да, да/нет,	да/да
Встроенное (да/нет)	нет
Проектная мощность	350
Фактическая мощность	605

№ п/п	Наименование конструктивных элементов			№ замечания	Выявленные замечания (с фотофиксацией)	Регламентируемый документ	Состояние
	1	2	3				
	ЗДАНИЕ				У эвакуационного выхода хранятся не закреплённые металлические ворота		
	ЗДАНИЕ	1.10	1.10 Лестницы	1	без замечаний		удов.
	ЗДАНИЕ	1.18	1.18 Малый спортивный зал	1	разоинтегрировано 5 светильников отсутствуют защитные экраны на приборах системы ЦО не закреплены разъем для электропроводки и проводка УИК, трещины в пластиковом подоконнике, складирование спорт инвентаря и мебели, механические повреждения напольного покрытия, выпадение рустов и повреждены в ШОС потолка	Замена светильников и проводки в малом спортивном зале поставлено на текущий ремонт на 2018 год. На 30.11.2017 занятия в малом спортивном зале не проводятся.	неудов.
	ЗДАНИЕ	1.18	1.18 Спортивный зал большой	1	повреждение штукатурного и окрасочного слоя стен, не демонтирован элемент АПС.	Ремонтные работы будут произведены летом 2018 года	удов.
	ЗДАНИЕ	1.21	1.21 Сан. узлы	1	отсутствует сидения унитаза и педальны в ведра (корзины)	Ремонт сантехники заложен в текущий ремонт 2018 года	неудов.
	Территория	3.4	3.4 МАФ	1	без замечаний		удов.
	Территория	3.6	3.6 Спортивная площадка	1	без замечаний		удов.
	Территория	3.10	3.10 Футбольное поле (хоккейная коробка)	1	без замечаний		удов.
	Территория	3.11	3.11 Универсальная спортивная площадка	1	отсутствует калитка	Запланированы восстановительные работы (январь 2018)	неудов.
	Территория		Зелёные насаждения	1	Уклон 3 деревьев 45 градусов. Наличие открытых корней деревьев.	Оформляется порубочный билет и обрезка запланирована на апрель 2018 года	неудов.

Со слов заместителя директора по управлению ресурсами Родиной И.О.:

27.11.2017 на 7 уроке физической культуры в 14:50 часов обучающаяся 9 класса Назаренко А. во время выполнения упражнения почувствовал боль в верхней области спины. Учитель физической культуры увидел произошедшее, приостановил проведения урока, осмотрел шею девочки и в 15:06 часов вызвал скорую медицинскую помощь (далее СМП) - в соответствии с алгоритмом действий (утверждён приказом директора от 17.11.2017 №199/2 копия на 9 листах прилагается), доложил администрации школы. Сотрудники школы сообщили законным представителям пострадавшей. СМП – наряд №72375453, прибыла в школу 15:15 часов (факт приезда подтверждается записью в рабочем журнале ЧОП). Врач СМП осмотрел пострадавшую и поставил предварительный диагноз – растяжение мышц. В сопровождении мамы СМП доставила девочку в травмпункт при поликлиники №91. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой, с 28.11.2017 Назаренко А. приступила к занятиям. Со слов заместителя директора по управлению ресурсами Родиной И.О. предварительной причиной данного происшествия является личная неаккуратность при выполнении упражнения. Так как со стороны Назаренко А. пропуска занятий не было, директор школы приказ о проведении расследования не издавала.

Алгоритм действий в случае плохого самочувствия обучающихся разработан, утверждён директором школы от 17.11.2017 №199/2 и доведён сотрудникам школы под роспись.

Дежурство учителей организовано на этажах, буфете (копия на 1 листе прилагается, доведено под роспись). Урок физической культуры соответствовал календарно-тематическому планированию.

Инструктаж Назаренко А., по технике безопасности проводился (04.09.2017 – вводный, и перед новым разделом обучения - гимнастика 13.11.2017, копии прилагаются). Потоки движения детей разделены.

Видеофайл урока не представлен – камеры не установлены. Инструкции по охране труда представлены. Представлен приказ по профилактике детского травматизма при ДТП от 01.09.2017 №61 (копия на 1 листе с листами ознакомления на 2 листах) и приказ о назначении ответственных за организацию работы по профилактике детского травматизма от 01.09.2017 №82 (копия на 1 листе).

Акт составлен на 2 листах.

Представитель ГБОУ дирекция ДОГМ

Представитель образовательной организации:

