

АКТ

мониторинга пожарной безопасности № 0708/904/БУО-ПБ

Наименование организации: ГБОУ Школа № 904

Адрес объекта: ЮАО, район Царицыно, Кавказский б-р, д. 16, корп. 2

Представитель ОО – директор Тишкова Елена Алексеевна, тел. 8-916-032-31-73

Представитель Дирекции – главный специалист Брагина Надежда Петровна, тел. 8-916-275-61-65

№ п/п	Проверяемые вопросы	Показатели
Документация		
1	Декларация пожарной безопасности, ст.64 № 123-ФЗ	есть
2	Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность, п.4 ППР	есть
3	Приказ об организации противопожарного режима, п.1 ППР	есть
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности, п.2, п.460-462 ППР	есть
5	Отчеты (акты) о проведении практических тренировок по эвакуации людей при пожаре (не реже 1 раза в полугодие), п.12 ППР	есть
6	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму (не реже 1 раза в 3 года):	есть
6.1	- руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, с отрывом от производства, п.31, 32, 36 приказа МЧС 2007 г. № 645	да
6.2	- педагогические работники дошкольных отделений по разработанным и утвержденным программам ПТМ непосредственно в организации, п. 39 приказа МЧС 2007 г. № 645	школа
7	Проведение вводных, первичных и повторных противопожарных инструктажей (не реже 1 раза в год), п.10, 22 приказа МЧС РФ 2007 года № 645	есть
8	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов (дата/нет/не требуется)	21.07.2017г.
9	Наличие протоколов проверки качества огнезащиты конструкций и материалов (не реже 1 раза в год), п.21 ППР	нет
10	Наличие протоколов проведения испытаний пожарных лестниц и ограждения кровли (не реже 1 раза в 5 лет), п.24 ППР (дата, к-во лестниц, длина ограждения нет/не требуется)	26.07.2016г. Лестн. 9шт.
11	Предписание регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Москве	Не выдавалось
12	Наличие исполнительной документации на АПС и СОУЭ, п.61 ППР	есть
13	Договоры на техническое обслуживание систем противопожарной защиты:	
13.1	АПС, СОУЭ, РСПИ, ВППВ № 37-904/17 от 01.05.2017г. Срок действия до 31.08.2017г.	есть
13.2	Подрядчик - РОУПО «Московская добровольная пожарная команда «СПМ-01» Цена Контракта с учетом тендерного снижения 99 999,75 руб. (единный поставщик)	
14	Наличие договора ООО на технический мониторинг с официальным сервисным центром по г. Москве РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	есть
15	Наличие актов первичного обследования систем АППЗ подрядной организацией.	есть
16	Проведение подрядной организацией не реже одного раза в квартал обучения сотрудников охраны объекта правилам пользования противопожарными системами с отметкой в журнале проведения технического обслуживания.	да
17	Наличие разработанного План-график проведения технического обслуживания систем противопожарной защиты на текущий год, п.63 ППР	есть
18	Наличие информационных писем образовательной организации в ЦУКС для проведения технического обслуживания РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	есть
19	Наличие отметок представителя Исполнителя в журналах о проведении технического обслуживания и осуществлении контроля со стороны Заказчика:	есть
19.1	АПС, СОУЭ, РСПИ (ежемесячно)	есть
19.2	ВППВ (при наличии пожарных насосов-повысителей – ежемесячно, задвижки с электроприводом на обводной линии водомерного устройства - не реже 2 раз в год), п.59 ППР	нет
20	Наличие актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты, п.61 ППР	есть
21	Наличие актов проверки работоспособности ВППВ (2 р. в год весной и осенью), п.55 ППР	нет
22	Проведение перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), п.57 ППР	нет
23	Наличие учета огнетушителей, п.478 ППР	есть

№ п/п	Проверяемые вопросы	Показатели
Состояние пожарной безопасности здания, систем и средств противопожарной защиты		
1	Наличие указателей расположения наружных пожарных гидрантов, п.55 ППР	есть
2	Наличие знаков пожарной безопасности о запрещении курения табака, п.14 ППР	есть
3	Тип пожарной сигнализации - аналоговая	ВЭРС-2итт
4	Тип системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре	Соната
5	Год установки АПС и СОУЭ	2006
6	Размещение приемно-контрольного пожарного прибора системы АПС на рабочем месте (месте отдыха) дежурного сотрудника охраны, п.7 ст. 83 ФЗ-123	нет
7	Оснащение помещений пожарными извещателями и оповещателями	да
8	Отсутствие нарушений правил монтажа датчиков и оповещателей	да/нет
9	Исправное состояние всех пожарных шлейфов, приборов и датчиков	да
10	Изготовление пожарных шкафов из негорючих материалов, п.4 ст.107 № 123-ФЗ	нет ПК
11	Укомплектованность пожарных шкафов, наличие маркировки, порядкового номера, телефона пожарной охраны, возможность быстрого использования пожарных кранов, ст.57, 107 № 123-ФЗ	нет ПК
12	Обеспеченность помещений огнетушителями по нормам, п.70 ППР	да
13	Исправность огнетушителей, п.478 ППР	да
14	Установка в зданиях класса пожарной опасности Ф1.1 автономных установок пожаротушения	нет
15	Наличие на каждом этаже планов эвакуации, п.7 ППР	да
16	Наличие знаков пожарной безопасности для обозначения путей эвакуации и выходов, п.43 ППР	да
17	Наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, п.23 ППР	есть
18	Наличие исправных устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток и коридоров, п.62 ППР	есть
19	Наличие на дверях эвакуационных выходов запоров, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.35 ППР	есть
20	Наличие второго эвакуационного выхода из помещений с массовым пребыванием людей (более 50 человек) и групповых ячеек дошкольных отделений с одновременным пребыванием 10 и более человек, п.25 ППР, п.5.2.12 СП 1.13130.2009	есть
21	Наличие противопожарных дверей в прачечных, гладильных и бельевых в дошкольных отделениях, кладовых категории В1-В3, электрощитовых, венткамерах, лабораторных помещениях, комнатах для трудового обучения и мастерских, книгохранилищах библиотек, серверных, выходах на крышу и чердаки, из подвала на общую лестничную клетку, п.5.2.6, п.5.6.4, п.7.5-7.7 СП 4.13130.2013, п.1.82 СНиП 2.08.02-89	да/нет
22	Отсутствие загромождений и препятствий на эвакуационных путях, п.23,36 ППР	да
23	Отсутствие горючих материалов высокой пожароопасности на путях эвакуации, п.5 ст.52 № 123-ФЗ	да
24	Отсутствие мастерских и хранения оборудования, мебели и других предметов на чердаках и технических этажах, в венткамерах и других технических помещениях, под лестничными маршами, п.23 ППР	да
25	Отсутствие хранения имущества в необорудованных помещениях складского назначения без обозначения их категории по пожарной опасности и класса зоны, п.20 ППР	да
26	Отсутствие мастерских и складских помещений категорий В1-В3 в подвальных (цокольных) этажах, под спальными помещениями, актовыми залами и другими помещениями с массовым пребыванием людей (одновременно более 50 чел.), п.5.2.4 и 5.6.3 СП 4.13130.2013	да
27	Отсутствие мастерских и иных хозяйственных помещений, мест хранения оборудования, мебели и других предметов в подвалах (цокольных) этажах, не имеющих самостоятельного выхода или выхода, не изолированного противопожарными дверями от общей лестничной клетки, п.23 ППР	да
28	Отсутствие выходов из подвального (цокольного) этажа на общие лестничные клетки, п.4, пп.1 п.5 ст. 89 № 123-ФЗ	нет
29	Отделение противопожарными перегородками без проемов помещений дошкольного отделения, расположенного в жилом доме, от жилой части, п.5.2.7. СП 4.13130.2013	Отдельно-стоящее здание
30	Правильная эксплуатация электрооборудования и электросетей, п.42 ППР	Да

Ковалевск. 16/2

№ п/п	Проверяемые вопросы	Показатели
Состояние пожарной безопасности территории		
31	Не используются противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары (п. 74 ППР).	да
32	Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам (п. 75 ППР)	да
33	Запрещено использование для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники (п. 75 ППР).	да
34	Обеспечивается очистка объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов (п. 77 ППР).	да

ВЫВОДЫ:

№ п/п	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности
1.	Двери в архив, в подвал из здания школы, люки на кровлю установлены не противопожарные (Аукцион с ГБОУ Школой № 947).
2.	Частично дымовые извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от светильника.
3.	В спортивном и актовом залах установлены извещатели пламени «Пульсар». При модернизации системы АПС и СО установить линейные дымовые извещатели.

По ранее выявленным замечаниям: по п.1 (акты представлены), п. 4 (дымовые извещатели установлены), п. 5 (в планы эвакуации внесены изменения)– устранены. По п.3 перенос систем АПС и СО – договор № 904-ПЕР-ПОЖ-17-2 от 24 июля 2017г. с РОУПО «МДПК «Сигнал-01» на сумму 350 470,82 руб. подписан, работы запланированы с 24.07.2017г. по 31.08.2017г.). По пункту 7 (аукцион с ГБОУ Школа № 947). По пункту 9 (ведутся работы в рамках текущего ремонта по замене линолеума. Линолеум завезен с сертификатом по горючести). По п. 12 – замечания устраняются (ведутся работы по текущему ремонту, расчет по категории пожарной опасности и класса зоны произведен).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Организовать устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности.

Представитель организации:



[Handwritten signature]

/Тишкова Е.А./

подпись

Представитель Дирекции:

[Handwritten signature]

/Брагина Н.П./

подпись